

Alerte CHSCT à la Cuisine Centrale

Le jeudi 14 décembre 2017, en début de matinée, un morceau du plafond, au niveau du secteur de « mise en plat », s'est décroché et est tombé (fort heureusement) juste à côté d'un agent, sans le heurter.

Grâce au travail des délégués FO au sein de la Cuisine Centrale et à leur réactivité, notre Organisation a été alertée le matin même.

Face à l'urgence, FO est intervenu le lendemain de l'incident, vendredi 15 décembre 2017, auprès de **Monsieur Le Maire**, à travers une alerte CHSCT, qui nous paraissait INEVITABLE (au verso).

Pour preuves, nous avons joint des photos à cette alerte CHSCT, illustrant la gravité de la situation :

- photo du plafond avec l'élément tombé,
- photos d'ensemble du « hall cuisson », prouvant le dysfonctionnement de l'extracteur.

Comme à notre habitude, nous restons dans une démarche de **prévention** des risques et **d'amélioration** des conditions de travail des agents. Il n'est pas acceptable que les agents travaillent dans de telles conditions.

**Pour FO, depuis toujours, il est primordial
que la sécurité des agents soit assurée.**

MAIRIE DE TOULOUSE
M. Jean-Luc MOUDENC
Président du CHSCT Ville de TOULOUSE

Nos réf. BR98/2017

Objet : Alerte Service Cuisines Centrales

Monsieur le Président,

Les agents du Service Cuisines Centrales nous ont fait part d'un problème survenu en début de matinée le jeudi 14 décembre 2017.

En effet, un morceau de plafond, au niveau du secteur de « mise en plat », s'est décroché et tombé à proximité d'un agent mais n'ayant occasionné fort heureusement aucune blessure (photo 3). Nous tenons à vous signaler que cet incident s'est déjà produit une première fois et nous constatons avec regret qu'à ce jour aucune mesure n'a été mise en place.

D'autre part, il a été constaté un dysfonctionnement des extracteurs (hotte aspirante) dans le « hall cuisson » entraînant un taux d'humidité assez important dû à la cuisson des aliments (photos 1 et 2), ce qui engendre une condensation sur les plafonds et fait apparaître des gouttelettes d'eau susceptibles de tomber dans les barquettes alimentaires et pouvant être la cause de la chute d'un bout de plafond.

C'est donc dans une démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail et d'hygiène que nous vous demandons de déclencher une intervention dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité des Agents en poste dans ce Service.

Nous restons dans l'attente d'une réponse de votre part et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Secrétaire Général
Pascal MAYNAUD



PJ : 3 photos

Copies : M. DE LAGOUTINE Conseiller Délégué au Personnel Territorial - Mme VIACROZE-PERRIN Chef de Service Prévention des risques professionnels et conditions de vie au travail - M. TLEMCANI Secrétaire CHSCT - Secrétariat CHSCT - Syndicats CGT - SUD - UNSA